



EAC

**ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ
ВА50-45 (Протон), ЭЛЕКТРОН Про**

**ИНСТРУКЦИЯ
БЕИВ.25000.00276**

Данная инструкция распространяется на автоматические выключатели серии ВА50-45 (Протон 25, 40, 63), Электрон-Про стационарного и выдвижного исполнений, ввиду единства конструкции контактной группы, механизма и дополнительных сборочных единиц.

Содержание

1 Меры безопасности.....	4
2 Периодичность обслуживания	5
3 Подготовительные работы.....	7
4 Процедуры технического обслуживания	9
4.1 Механизм.....	9
4.2 Дугогасительные камеры.....	12
4.3 Главные контакты	13
4.4 Система выкатывания	14
4.5 Выводы главной цепи	19
4.6 Дополнительные сигнальные контакты	19
4.7 Электрические аксессуары.....	23
4.8 Механические аксессуары	24
5 Электронный расцепитель.....	29

1 Меры безопасности

Эксплуатация выключателей и их обслуживание должны производиться квалифицированным персоналом не ниже 4 разряда в соответствии с «Правилами технической эксплуатации электроустановок потребителей», «Правилами по охране труда при эксплуатации электроустановок» и ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006).

Перед началом работ:

- выключатель должен быть отключен, пружины спущены (механические указатели показывают «O» и «discharged»);
- все силовые и вспомогательные цепи обесточены (ни одна часть изделия не должна находиться под напряжением);
- во избежание получения ожогов, не приступайте к работе, пока все детали выключателя не остынут.

Монтаж выключателя следует производить при отсутствии напряжения в главной цепи и в цепях дополнительных сборочных единиц.

При проведении указанных в настоящем документе операций технического обслуживания должны быть выполнены все организационно-технические мероприятия по обеспечению безопасности персонала и оборудования.

Перед включением аппарата по завершению обслуживания следует проверить:

- все зажимы главной цепи затянуты с требуемым усилием;
- отсутствуют посторонние токопроводящие предметы в зоне выводов выключателя;
- установлены все защитные крышки;
- выключатель находится в отключенном состоянии, пружины спущены (механические указатели показывают «O» и «discharged»).

Примечание - Выполненные операции по обслуживанию каждого выключателя рекомендуется регистрировать в журнале (примерная форма):

Дата ТО	Объект ТО	Пункт ТО	Примечание

АО «Контактор» не несет ответственности за последствия отказов оборудования, если периодичность, полнота и порядок выполнения его обслуживания отличаются от указанных в настоящем документе.

2 Периодичность обслуживания

Если изделие установлено и эксплуатируется в условиях, определенных руководством по эксплуатации и стандартом ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006), рекомендуется планировать периодическое обслуживание, согласно требованиям настоящего руководства для того, чтобы:

- проверить техническое состояние изделия;
- найти и заменить поврежденные детали;
- предотвратить отказы изделия.

Наименования и периодичность операций технического обслуживания перечислены в таблице 1.

Таблица 1 - Операции технического обслуживания

Проверка	Периодичность по времени	
	1 раз в год	1 раз в 2 года
Механизм		
Исправность и смазка	•	
Проверка всех пломб	•	
Проверка положения		•
Пружина антивибрационной пружины		•
Дугогасительные камеры*	•	
Главные контакты		
- Осмотр*	•	
- Зазоры		•
Выдвижное устройство		
- Проверка исправной работы	•	
- Контакты корзины		•
- Изолирующие шторки		•
- Втычные вспомог. контакты		•
- Чистка и смазка корзины		•
- Механизм выкатывания		•
Выводы главной цепи	•	
Вспомогательные контакты		
- Визуальная проверка	•	
- Проверка работоспособности		•
Моторный привод, привод, независимый расцепитель, катушка включения, расцепитель минимального напряжения.		
- Проверка работоспособности	•	
- Смазка моторного привода		•
Механические аксессуары		
- Приспособление для блокировки выключателя в состоянии ОТКЛ	•	
- Блокировка шторки гнезда для рукоятки выкатывания	•	
Взаимная механическая блокировка		•
Электронный расцепитель	•	

*Осмотр выключателя также необходимо производить после каждого отключения короткого замыкания.

Указанная выше периодичность обслуживания приведена для условий эксплуатации перечисленных в таблице 2:

Таблица 2 - Условия эксплуатации

Нормальные условия эксплуатации	
Нагрузка	< 0,9 x In
Температура	Среднегодовая < 25 °C
Степень загрязнения	3 по ГОСТ IEC 60947-1-2017
Относительная влажность	98 % при 25 °C
Тип атмосферы	II по ГОСТ 15150-69
Вибрации	С частотой 2,5 до 100 Гц при ускорении 0,5g

Если условия эксплуатации хуже указанных в таблице 2, то техническое обслуживание должно выполняться в два раза чаще и в любом случае не реже одного раза в год.


3 Подготовительные работы

Объем и последовательность работ при техническом обслуживании и проверке технического состояния для выключателей, укомплектованных всеми максимальными расцепителями и дополнительными сборочными единицами, приведены ниже. При отсутствии каких-либо сборочных единиц работы по их обслуживанию не проводятся.


ВНИМАНИЕ! За исключением специально оговоренных случаев, все операции должны выполняться при снятом напряжении главной и вспомогательных цепей.

Перед проведением работ по обслуживанию и проверке автоматического выключателя:

- убедитесь, что выключатель отключен, все главные и вспомогательные цепи обесточены;



- отсоедините выключатель от главной и вспомогательных цепей;
- демонтируйте выключатель стационарного исполнения;
- выключатель выдвижного исполнения извлеките из корзины;




- очистите выключатель от загрязнений.

Проводя работы по обслуживанию и проверке автоматического выключателя, проверьте общее его состояние:

- отсутствие сколов, трещин и других повреждений;
- передней крышки и корпуса выключателя;
- идентификационных табличек;
- корпуса, лицевой панели и крышки электронного расцепителя;
- моторного привода;
- выдвижного устройства.

Снимите:

- лицевую крышку выключателя;



- демонтируйте дугогасительные камеры;
- очистите выключатель, продув его сжатым воздухом;
- очистите пластмассовые детали чистой тряпкой, не оставляющей ворса, с применением технического спирта все доступные места от копоти и пыли.

4 Процедуры технического обслуживания

4.1 Механизм

Необходимые инструменты и материалы:


- *Отвертки профиля TORX® 30, 40*
- *Гаечный ключ n°7*
- *Отвертки профиля Pozidriv®*
- *Смазка*


Проверка исправной работы

Выполните один или несколько циклов «взведение пружины – включение – отключение». Включите выключатель и взведите пружину вручную. Главные контакты должны оставаться в замкнутом состоянии. В конце процедуры переведите аппарат в состояние «отключен, пружины спущены».

Смазка

Очистите аппарат, продув его сжатым воздухом. Нанесите смазку (Rheolube 368F) на места, показанные на слайде ниже, и выполните цикл «взведение пружины – включение – отключение».








Пломбы

- **Визуальная проверка**

Проверьте целостность пломб, показанных на рисунке.



Стационарное исполнение





Выкатное исполнение

Затяжка винтов

Если пломбы нарушены:

- затяните винты отверткой TORX® 40 (как показано на рисунке) с усилием 25-30 Нм.








Положение механизма

Необходимые инструменты и материалы:

- штангенциркуль.

Необходимые измерения:

Тип А	Тип В
 <p>Измерьте положение механизма Включите аппарат. Измерьте расстояния, указанные на рисунке. Они должны быть равны: → типоразмер I: $B > 3$ мм → типоразмер II: $B > 3,5$ мм В конце процедуры переведите аппарат в составление «отключен, пружины спущены».</p>	 <p>Проверка не требуется.</p>
	


Антивибрационная система

Необходимые инструменты и материалы:

- смазка


- **Смазка**

Нанесите смазку Rheolube 368F на кулачок и пружину антивибрационной системы.



Проверка:

- убедитесь в свободном движении рычага.



4.2 Дугогасительные камеры

Необходимые инструменты и материалы:

- отвертка профиля TORX® 30
- омметр.

- **Осмотр и очистка**


Снимите дугогасительные камеры. Проверьте их на предмет повреждений.

При наличии повреждений замените дугогасительную камеру запасной.

Проверьте, нет ли в камере медной пыли или следов расплавленной меди. Продуйте камеру сжатым воздухом. При необходимости замените дугогасительную камеру запасной.

• Проверьте изоляцию между перегородками дугогасительной камеры

Продуйте камеру сжатым воздухом. Измерьте омметром сопротивление изоляции между перегородками дугогасительной камеры. При необходимости замените дугогасительную камеру запасной.



4.3 Главные контакты

Необходимые инструменты и материалы:

- отвертка профиля TORX® 30

Калибр для проверки зазора (из ремкомплекта).


Осмотр

• На предмет наличия пыли и загрязнений

При необходимости очистите чистой тканью, смоченной в спирте.

• Состояние поверхности главных контактов

При обнаружении повреждений зачистите поверхности наждачной бумагой (n°320). Продуйте сжатым воздухом.



Измерение зазоров

• Измерение зазоров главных контактов

Снимите дугогасительные камеры. Замкните главные контакты. Проверьте показанный на рисунке зазор «A». Он должен соответствовать условию: $1,2 \text{ мм} < A < 2 \text{ мм}$.


Если в зазор проходит только калибр 1,2 мм из ремкомплекта:

→ результат проверки положительный.

Но, если в зазор проходит и калибр 2 мм из ремкомплекта:

→ результат проверки отрицательный.

В конце процедуры переведите аппарат в состояние «отключен, пружины спущены».



4.4 Система выкатывания

Необходимые инструменты и материалы:

- отвертки профиля Pozidriv®
- шестигранный торцовый ключ T4
- устройство для проверки контактов корзины арт. 029140
- смазка.

Проверка исправной работы системы выкатывания:

- вставьте выключатель в корзину;
- переместите его в положения «вкачен» - «проверка» (TEST) – «выкачен».

В каждом из положений проверьте, что:

- можно закрыть шторку гнезда для рукоятки выкатывания;
- можно оперировать выключателем (замыкать и размыкать);
- можно открывать и закрывать навесной замок, запирающий шторку гнезда для рукоятки выкатывания;
- если аппарат включен, то открыть шторку невозможно.

Проверьте встроенный замок, если имеется.

Переместите выключатель в промежуточное положение в корзине и проверьте, что:

- **НЕВОЗМОЖНО** закрыть шторку гнезда для рукоятки выкатывания;
- **НЕВОЗМОЖНО** замкнуть аппарат;
- **НЕВОЗМОЖНО** запереть и отпереть замок шторки гнезда для рукоятки выкатывания.


Проверьте работоспособность блокировки шторки встроенный замок, если имеется.

В конце процедуры переведите аппарат в состояние «отключен, пружины спущены».

Изолирующие шторки контактов корзины


- Проверьте исправную работу шторки контактов

С помощью устройства для проверки контактов корзины (входит в ремкомплект), сымитируйте вкатывание аппарата. Шторки должны закрыться полностью.



Осмотр шторок контактов корзины


Если какие-либо детали повреждены, замените их запасными.



Контакты корзины

- *Осмотр и очистка*


Откройте изолирующую шторку с помощью устройства для проверки контактов корзины.



При необходимости очистите контакты сухой тканью от пыли, окалины или нагара. При необходимости замените контакты корзины.

Проверка на предмет повреждений и замена


Если очистки контактов недостаточно или имеются признаки их повреждения, снимите изолирующие шторки и замените контакты запасными.




Втычные вспомогательные контакты• **Осмотр**

Проверьте правильность положения втычных контактов.

Проверьте, нет ли повреждений.

**Чистка и смазка**

Сухой тканью протрите от пыли части, выделенные синим цветом на рисунках, и нанесите на них смазку Nyogel 760G.




Чистка и смазка корзины

Очистите днище корзины пылесосом.

Протрите сухой тканью части, выделенные на рисунке синим цветом.


Смажьте части, выделенные на рисунке синим цветом, смазкой Rheolube 368F: ролики и выемку.



Механизм выкатывания

Протрите сухой тканью червяк механизма.

Нанесите смазку Rheolube 368F на червяк механизма.



4.5 Выводы главной цепи

Необходимые инструменты и материалы:

Отвертка профиля TORX® 40

- *Осмотр пломб*

Проверьте пломбы.


Если пломбы нарушены, затяните винты с усилием 20-25 Нм.

Если винт затянуть невозможно → обратитесь в сервисную службу.

- *Проверка состояния*

Проверьте состояние и цвет выводов главной цепи. Если цвет изменился (что свидетельствует о значительном перегреве) → проверьте пломбы и затяжку винтов выводов (также проверьте затяжку винтов соединительных шин).

При наличии признаков окисления → очистите выводы (при необходимости также очистите соединительные шины).



4.6 Дополнительные сигнальные контакты

Необходимые инструменты и материалы:

- омметр


Осмотр и проверка соединений

- *Клеммная колодка для подсоединения проводников вспомогательных цепей*

Проверьте клеммы на предмет повреждений.


Проверьте надежность подключения кабелей к клеммам.

Проверьте, нет ли на изоляции кабелей повреждений или признаков перегрева.



Клеммы дополнительных
сигнальных контактов

Проверьте разъемы привода, контакт сигнализации готовности к включению и контакт индикации взвода пружины.




- Контакты сигнализации положения аппарата в корзине (вкачен/проверка/выкачен)

Проверьте клеммы на предмет повреждений.

Проверьте надежность подключения кабелей.

Проверьте, что кабели правильно пропущены сквозь отверстия, в которых установлены защитные резиновые кольца.

Проверьте, нет ли на изоляции кабелей повреждений или признаков перегрева.



Проверка работоспособности

- **Замыкающие/размыкающие контакты**

При замкнутом аппарате:


проверьте целостность цепи между выводами: (101 - 104); (111-114); (121-124); (131-134).

При разомкнутом аппарате:

проверьте целостность цепи между выводами: (101 - 102); (111 -112); (121-122); (131-132).

Если имеются дополнительные замыкающие контакты, то они проверяются аналогичным образом. Неисправные замыкающие/размыкающие контакты следует заменить.

В конце процедуры переведите аппарат в состояние «отключен, пружины спущены».



4 ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ КОНТАКТА ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ КОНТАКТЫ (базовая комплектация) (дополнительные)

Контакты готовности к включению (RC) и взвода пружины (SC)

Переведите аппарат в состояние ОТКЛ. со взвешенными пружинами.


Проверьте целостность цепи между выводами (241-244); (231-234).

Включите выключатель и взведите пружины.

Проверьте целостность цепи между выводами (231-234).

В конце процедуры переведите аппарат в состояние «отключен, пружины спущены».

При необходимости замените контакты готовности к включению (RC) и ввода пружины (SC).




Проверка срабатывания вспомогательных устройств управления: С-UVR (минимальный расцепитель напряжения), С-ST (независимый расцепитель), С-СС (катушка включения).

Подайте напряжение на минимальный расцепитель и проверьте целостность цепи между выводами (201-204).

Подайте напряжение на независимый расцепитель и проверьте целостность цепи между выводами (211-214).

Подайте напряжение на катушку включения и проверьте целостность цепи между выводами (221-224).

Сигнал срабатывания минимального расцепителя напряжения




Сигнал срабатывания независимого расцепителя

Сигнал срабатывания катушки включения

Контакт аварийного срабатывания

Отключите выключатель с помощью кнопки «ТЕСТ» и во время проверки срабатывания проверьте целостность цепи между выводами (51-54).



Контакты сигнализации положения аппарата в корзине (вкачен/проверка/выкачен)

Проверьте правильность работы контактов.


Проверьте омметром целостность цепи.

Положение «проверка»: целостность цепи между T11-T12, T21-T22, T31-T32.

Положение «вкачен»: целостность цепи между P11-P12, P21-P22, P31-P32.

Положение «выкачен»: целостность цепи между W11-W12, W21-W22, W31-W32.

При необходимости замените контакты.



4.7 Электрические аксессуары

Необходимые инструменты и материалы:

- крестообразная отвертка;
- смазка

Проверки работоспособности

• Электродвигательный привод

Подайте напряжение Vn на электродвигатель (зажимы M1-M2).



Электродвигательный привод взведет пружины и автоматически остановится.

Если электродвигатель не работает:

- проверьте соединения и разъемы,
- проверьте напряжение питания,
- проверьте предохранитель.

Если неисправность не устраниется → замените электродвигательный привод.

В конце процедуры переведите аппарат в состояние «отключен, пружины спущены».



- **Катушка включения**

Взведите пружины.

Подайте напряжение на катушку (C3-C4). Убедитесь, что выключатель включен. В конце процедуры переведите аппарат в состояние «отключен, пружины спущены».

- **Независимый расцепитель**

Включите выключатель.

Подайте напряжение на независимый расцепитель (C1-C2). Убедитесь, что выключатель отключен.


- **Минимальный расцепитель напряжения**

Подайте напряжение на минимальный расцепитель (D1-D2): включите выключатель.

Отключите питание минимального расцепителя и убедитесь, что выключатель отключен. Проверьте, что выключатель нельзя включить при отсутствии напряжения на минимальном расцепителе. В конце процедуры переведите аппарат в состояние «отключен, пружины спущены».

- **Смазка электродвигательного привода**

Смажьте части, выделенные на рисунке синим цветом, смазкой Rheolube 368F. Подайте напряжение на электродвигательный привод и выполните цикл «взведение пружины – включение - отключение». В конце процедуры переведите аппарат в состояние «отключен, пружины спущены».



4.8 Механические аксессуары

Необходимые инструменты и материалы:

- нет.

Приспособление для блокировки выключателя в состоянии ОТКЛ. навесным замком

- **Проверка**

Отключите выключатель.

Нажмите кнопку ОТКЛ. и вытяните отверткой приспособление для блокировки выключателя в отключенном состоянии.

Убедитесь, что вытянуть его можно только если выключатель отключен и нажата кнопка ОТКЛ.




Блокировка гнезда для рукоятки выкатывания встроенным замком

- **Проверка**

Перемещайте выключатель в положения «включен» – «проверка» (TEST) – «выключен».


Тип А

Убедитесь, что во всех положениях возможно заблокировать шторку и извлечь ключ.





Тип В

Убедитесь, что только в положениях «проверка» и «выключен» возможно заблокировать шторку и извлечь ключ.



Переместите выключатель в промежуточное (не индицируемое) положение в корзине и проверьте, что **НЕВОЗМОЖНО** закрыть шторку, закрыть и заблокировать шторку и извлечь ключ.




Механическая взаимная блокировка

Необходимые инструменты и материалы:


- стандартный гаечный ключ n°8, n°10
- шестигранный торцовый ключ T5, T6
- смазка
- **Осмотр**

Проверьте правильность установки, фиксации и радиуса изгиба блокировочных тросов.
Проверьте целостность тросов и их оболочек.




• Проверка затяжки

Проверьте затяжку резьбового соединения механизма взаимной блокировки с выключателем.
Проверьте затяжку резьбового соединения тросов с механизмом взаимной блокировки.
При необходимости затяните их с требуемым усилием.



• Смазка

Очистите выделенные синим цветом на рисунке части сухой тканью.
Смажьте части, выделенные на рисунке синим цветом, смазкой Rheolube 368F.



• Проверка работоспособности

Проверьте правильность работы взаимной механической блокировки по приведенной ниже таблице.


Пример для взаимной блокировки типа А:

если включен первый выключатель, то второй не может быть включен.

При необходимости заново настройте механическую взаимную блокировку, как указано в её технической документации.


В конце процедуры переведите аппарат в состояние «отключен, пружины спущены».

Тип А	
ACB	ACB
1	0
0	1




Один из двух аппаратов.
Два источника питания, которые не могут использоваться одновременно.

Тип В		
ACB	ACB	ACB
1	0	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1




Один из трех аппаратов.
Три источника питания, которые не могут использоваться одновременно.

Тип С		
ACB	ACB	ACB
0	0	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1
0	1	1
1	1	0
1	0	1



Любые два из трех аппаратов.
Две линии могут быть запитаны или от одного из трансформаторов или каждая от своего трансформатора.

Тип D		
ACB	ACB	ACB
0	0	0
1	0	0
0	1	0
0	0	1
1	0	1



Два из трех аппаратов.
Линия может быть запитана одним или двумя трансформаторами, или одним генератором.

5 Электронный расцепитель

Необходимые инструменты и материалы:

- нет.

- **Кнопка проверки «TEST»**

Подключите к клеммам H1 (-) - H2 (+) дополнительный модуль внешнего питания с выходным напряжением 12В постоянного тока. Подайте на модуль 24В, при этом на электронном расцепителе должен загореться зеленый светодиод.

Включите выключатель.

Установите кнопку сброса в положение «MAN».

- Нажмите кнопку проверки и удерживайте её нажатой более 5 с.
- Убедитесь, что выключатель сработал.
- Убедитесь, что кнопка сброса находится в отжатом положении.
- Убедитесь, что включить выключатель невозможно.
- Проверьте контакт срабатывания: целостность цепи между выводами (51-54) (процедура AUX-II)

- Нажмите кнопку сброса

- Включите выключатель.

